



PROCES-VERBAAL VAN BEVINDINGEN

Proces-verbaal nummer 20190128-001
Documentcode A-033
Onderzoek Werf
Zaaknummer Inspectie SZW 411700114

Betreft Proces-verbaal van bevindingen

Ik, _____, buitengewoon opsporingsambtenaar, arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, werkzaam in domein II Milieu, Welzijn en Infrastructuur, (akte van beëdiging 6007079, standplaats Den Haag), verklaar het volgende:

Uit het onderzoek is gebleken dat het wormwiel met een 6-tal bout-moerverbindingen op de as is bevestigd. Bij het openen van de overbrengingskast is gebleken dat een 5-tal moeren los in de smeerolie onderin de kast lagen. Tevens lag 1 moer met daarin een stuk afgebroken bout in de olie.

Gegevens overbrenging

Merk/naam: Sautter
Bouwjaar: 2012
Typenummer: SWG2
Land van herkomst: Duitsland

Gegevens fabrikant

Vestigingsadres: Borsigstraße 26, 70469 Stuttgart, Duitsland
Naam bedrijf/instelling : Sautter Lift Components

Gegevens leverancier

Vestigingsadres:
Naam bedrijf/instelling :
Inschrijfnummer KvK:

Locatie ongeval

Vestigingsadres: Boompjes 40, Rotterdam
Naam bedrijf/instelling : Gebouw Willemswerf

Waarvan door mij is opgemaakt dit proces-verbaal, dat ik sloot en ondertekende te Zwijndrecht op maandag 28 januari 2019.

Ambtsbelofte